

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка»

1.2. Адрес объекта: 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 1103 кв. м.
- площадь этажей: 1 этаж-530,2 кв. м., 2 этаж- 572,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8116 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 24.06.2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка» (МБДОУ детский сад №8 «Ромашка»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы, 68; телефон: (86341)3-35-47; http://romachka8.m-kurgan.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., дежурная группа с 7.00 час. до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 95 воспитанников
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка «Детский сад»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 метров.
- 3.2.2. время движения (пешком) 2-3 минуты.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»,
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»,
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»,
4	с нарушениями зрения	«ДУ»,
5	с нарушениями слуха	«А»,
6	с нарушениями умственного развития	«А»,

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно- функциональн ые зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигаю щихся на креслах- колясках	О с другими нарушениям и опорно- двигательно го аппарата	С с нарушениям и зрения	Г с нарушения ми слуха	У с умственн ыми нарушени ями	Для всех категори й маломоб ильных групп населен ия <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ-И	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ-И	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех категорий инвалидов, необходимо проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.*

Вход в здание возможен не для всех категорий инвалидов и МГН, так как в учреждении не предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В условной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех категорий инвалидов, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения первого этажа, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи условно доступны для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с технически ми средствами реабилитации	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСР	
2	Вход (входы) в здание	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСР	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСР	
5	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСР	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			Индивидуальное решение с ТСР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается			
	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023 годы**

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **повышение условий доступности социального объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с заведующим ООАМатвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт МБДОУ (http://romachka8.m-kurgan.ru)**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБДОУ детского сада
№8 «Ромашка»
А.И. Авдонкин
« » 2019г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка»

1.2. Адрес объекта: 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 1103.м

- 1 этаж- 530,2 кв.м., 2 этаж- 572,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8116 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 24.06.2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка» (МБДОУ детский сад №8 «Ромашка»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68; телефон: (86341)3-35-47; http://romachka8.m-kurgan.ru.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., дежурная группа с 7.00 час. до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 95 учащихся
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка «Детский сад»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 метров.
- 3.2.2. время движения (пешком) 2-3 минуты.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть*, нет (описать)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Авдонкин А.И., заведующий МБДОУ детским садом №8 «Ромашка», 8(86341)3-35-47,
89286050288
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБДОУ детского сада
№8 «Ромашка»
А.И. Авдонкин
« ____ » _____ 2019г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

Матвеево-Курганский район, Ростовской области
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка»

1.2. Адрес объекта: 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 1103 кв.м

- 1 этаж – 530,2 кв.м., 2 этаж – 572,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8116 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 24.06.2019, капитального ____ - ____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Ромашка» (МБДОУ детский сад №8 «Ромашка»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68; телефон: (86341)3-35-47; http://romachka8.m-kurgan.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовым автобусом «Колесниково-Ротовка», остановка «Детский сад»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 минуты.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, **нет*** (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, **нет***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ	5,6	5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех категорий инвалидов, необходимо проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания:

- может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
Вход в здание возможен не для всех категорий инвалидов и МГН, так как в учреждении не предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В условной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех категорий инвалидов, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения первого этажа, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи условно доступны для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2023г.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение условий доступности социального объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) ООА Матвеево-Курганского района

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт МБДОУ <http://romachka8.m-kurgan.ru>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 0 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 0 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 2 л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ _____ | на 0 л. |

Руководитель рабочей группы
Заведующий МБДОУ Авдонкин А.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:
Завхоз МБДОУ Мирошниченко О.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель Хизунова Г.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель МКРО РОО ВОИ Тарасенко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » ____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Наименование объекта, адрес **МБДОУ детский сад №8 «Ромашка», Ростовская область. Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **МБДОУ детского сада №8 «Ромашка», Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68**
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	4	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		4	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть		1	-	О	отсутствуют поручни узкие дверные проемы	индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДУ	3	3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ детского сада №8
«Ромашка», Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, пр-т Дружбы 68
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С, Г	Установить информационные таблички о препятствиях	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	3	Не соответствует нормативным требованиям	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						ремонт текущий
	Общие требования к зоне				отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			ремонт текущий

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Фото № 1




Фото № 2




Фото № 3



Фото № 4

